DESATORO C/ CESAR VALLEJO

Categoría: General
Publicado: Jueves, 24 Noviembre 2016 08:28
Visto: 3113

Entre los últimos desatoros de arquetas realizados, se encuentra el de una de las arquetas de C/ Cesar Vallejo, dicha arqueta resumía por culpa del atoro llegando a la carretera.

Phoca PDF